

1

LEMAX+ modules **FR** Instruction de service

Logiciel v1.6

I - FONCTIONNEMENT

Les pompes à vide LEMAX+ fonctionnent en "ASC": Air Saving Control. Une fois le vide établi, le module ne consomme plus pour maintenir le niveau. L'économie d'énergie ainsi réalisée est un progrès-clé → 90% d'économies d'énergie en moyenne. Voici comment il est obtenu.

A- Le cycle automatique "Air Saving Control"

Le graphique A distingue les 3 étapes du cycle.

1- Saisie de pièce

Le régulateur de pression ① alimente à 3,5 bar à l'électrovanne "vide" ②. Le signal "r" de commande du vide démarre le cycle en pilotant ③ qui alimente le venturi ④. Le vide ainsi généré saisit la pièce. À 65% de vide, le vaucoustat ⑤ gère le signal "prise de pièce" ⑥ qui autorise l'étape suivante.

2- Opérations sur pièces maintenues par le vide

Les opérations sur la pièce (transfert, usinage, ...) ont alors lieu. Lorsque le vide atteint 75%, l'alimentation du venturi est automatiquement coupée par l'électrovanne ② → la consommation devient nulle. La pièce reste maintenue par le vide ⑦, conservé par la fermeture du clapet ⑧. Des micro-fuites peuvent faire lentement chuter le niveau de vide. À chaque fois qu'il redescend à 65%, une brève reprise de génération de vide est enclenchée pour revenir à 75%.

3- Dépose de pièce

En fin d'opération, la dépose est commandée. L'électrovanne "soufflage" ⑨ pilotée par le signal b déclenche le soufflage ⑩ qui génère un jet d'air et assure la dépose de la pièce, via le réglage de débit de soufflage ⑪.

B- Auto-adaptation du cycle "Air Saving Control"

Le graphique B montre comment le module adapte le cycle en fonction des réalités de production : fuites dues aux pièces, aux ventouses, ...

Ici, le cycle 1 traite une pièce étanche et se déroule en "ASC", avec économie d'énergie optimale.

Par contre, au cycle 2, une pièce poreuse d'où des fuites entraînant des reprises de vide successives en battement. L'anomalie est automatiquement détectée et le fonctionnement continue, mais sans "ASC". Un signal "sans ASC" est alors émis, * remplace ASC sur l'afficheur, et la production continue.

Le cycle 3 illustre le retour automatique au fonctionnement en "ASC" dès que les fuites sont éliminées : pièce étanche, maintenance du circuit de vide, ...

Le module LEMAX+ assure donc l'économie maximum d'énergie, sans créer de contrainte pour autant et sans jamais interrompre le fonctionnement.

II - REPÉRER VOTRE MODULE

Afin de répondre à tous les besoins, la gamme LEMAX+ comporte des modules à commande de vide par électrovanne NF ou NO. Pour une mise en œuvre efficace de votre module avec la présente instruction de service, il convient de repérer votre modèle dans la gamme, à l'aide de sa référence.

A- MODULES NF ou NO

1- LEMAX90X_S

Sur ce module, l'électrovanne ② est Normalement Fermée (NF). En cas de coupure électrique, le vide n'est plus générée.

2- LEMAX90X_V

Sur ce module, l'électrovanne ② est Normalement Ouverte (NO). En cas de coupure électrique, le vide continue d'être générée pour maintenir la pièce : sécurité de maintien.

Ces deux modules sont commandés par le même signal r en provenance de la commande de l'installation.

B- AUTRES VARIANTES

1- LEMAX90X....PG1F

Cette option "soufflage puissant" permet une dépose rapide de la pièce : la vanne d'éjection F oriente tout le débit de soufflage vers la ventouse.

2- LEMAX90X....PG1S

Cette option assure la sécurité en cas de coupure pneumatique : si l'air comprimé est coupé, le clapet F s'ouvre à la mise à l'atmosphère de la ventouse. La pièce est alors impérativement relâchée, permettant l'intervention de maintenance en toute sécurité.

III - IMPLANTATION

Choix entre 3 types d'implantation :

1- Fixation à plat

- 2 vis traversantes Ø 5 mm, avec larges rondelles sous têtes.

2- Fixation en façade

- Visser sur le module la plaque LEMIX2A, avec les 4 vis ① fournies.

- Fixation par 2 vis Ø 5 mm.

3- DIN rail mounting

Utilisation uniquement en montage statique (par exemple dans une armoire).

- Visser sur le module la plaque LEMIX2B, avec les 4 vis ① fournies.

- Clip le module sur le rail DIN de 35mm, grâce au clip équipant la plaque LEMIX2B.

Important : Pour des temps de réponse courts et une consommation minimum, implanter le module au plus près des ventouses.

Important : Pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch, sollte das abzusaugende Volumen möglichst gering sein.

Dazu ordnet man das Modul möglichst nahe an den Vaucoustat an und sorgt dafür, dass die Länge L des Schlauches, das sie mit dem Modul verbindet, möglichst kurz gehalten wird.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour des temps de réponse courts et une consommation minimum, un volume à vider réduit est à rechercher.

À cette fin, le module étant implanté au plus près des ventouses, veiller à ce que la longueur L du tube reliant au module soit la plus courte possible.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch, sollte das abzusaugende Volumen möglichst gering sein.

Dazu ordnet man das Modul möglichst nahe an den Vaucoustat an und sorgt dafür, dass die Länge L des Schlauches, das sie mit dem Modul verbindet, möglichst kurz gehalten wird.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide

Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :

→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module

Tamis d'entrée du vide

Intégré à l'orifice B, un tamis de 200 µ protège le module en stoppant les particules.

Filtre additionnel éventuel sur circuit de vide


Dans les rares cas de poussières fines en ambiance humide, un autre filtre peut éviter tout colmatage intérieur :


→ voir catalogue COVAL, "filtres pour circuits de vide".

Important : pour short response times and minimum consumption, mount the module as close as possible to the suction cups.

Wichtig : Für kurze Reaktionszeiten und einen minimalen Verbrauch ordnet man das Modul möglichst nahe an den Saugnäpfen an.

Note: protection du module



IX-5

IX-5 - Soufflage automatique
Le réglage "usine" initial du soufflage est l'option "soufflage commandé par signal spécifique". Ce paramétrage n'est donc pas à retrouver que pour utiliser l'option "soufflage auto-temporisé", ceci seulement pour LEMAX90X. S. Voir chapitre V, connexions électriques.

- Initial blow-off factory setting is the "blow-off control by specific signal" option.
- This setting is only to be changed to use the "timed automatic blow-off" option, and this only for LEMAX90X. S.
- See chapter V, electrical connections.
- 1- Pressing **M** 6 times → blow-off mode.
- 2- The message d'ouverture SOUFFLAGE AUTO confirme ce mode.
- Il s'arrête sur OFF. Pour rester en commande de soufflage externe, rester sur OFF. Appuyer sur **M** pour sortir du menu et revenir à l'affichage du niveau de vide.
- 3- Si l'on veut le "soufflage auto-", presser sur + pour passer sur ON. ON s'affiche, ainsi que l'icône **1**.
- 4- Sur ON, la durée du soufflage auto se régle :

 - a/ Une pression sur **M** donne accès au réglage SEC s'affiche, l'icône **1** clignote, la durée est **00** sec.
 - b/ Des pressions sur + augmentent la durée, des pressions sur - la diminuent. La mémorisation de la durée choisie est automatique (0 à 9,9 s). Maintenir la pression sur + ou - fait décliner en accélérée.
 - c/ Après 5 s (ou appui sur **M**), le retour fixe, retour à **0%** (niveau de vide).

IX-6 - Sortie auxiliaire

seulement pour LEMAX90X... C24
Le PIN2 du connecteur OUT (chap. V) est réglé initialement (réglage "usine") sur : signal analogique "niveau de vide" 1 à 5 V CC.

Ce paramétrage n'est donc pas à retrouver que pour utiliser l'option : signal "sans ASC" + 5 V TOR.

1- Pression sur la touche **M** donnent accès au paramétrage de la sortie (OUT, PIN2).


2- Le message d'ouverture DIAG ECO confirme ce mode DIAGNOSTIC d'ECONOMIE d'air. Voir chap. XI-3 : Désactivation de "anti-pulsation".

À la fin de ce message, ON s'affiche automatiquement.

3- Sélection de la sortie analogique :

- Une pression sur **M** offre le choix entre le signal ANALOGIQUE ou le signal DEFaut ASC ("sans ASC").
- Une pression sur + fait basculer sur ANA ou DEF alternativement.

c/ La valeur sélectionnée est mémorisée automatiquement, puis retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%** au bout de 5 s (ou appui sur **M**).

X-1**X - SUIVI D'EXPLOITATION**

Pour une exploitation facilitée, des informations sont prévues : alertes ASC, consultation du nombre de cycles...

X-1- Alertes ASC (Air Saving Control)

Le fonctionnement en ASC assure une économie importante : 60 à 99%, selon les applications. Le fonctionnement continu "sans ASC" lorsque les pièces traitées sont poruses (chap. I). Avec des pièces étanches, le fonctionnement en ASC est assuré aussi longtemps que ventouses et circuit de vide ne fuent pas.

A- Alertes de fonctionnement "sans ASC"

- En fonctionnement ASC, dès que le seuil de vide L2 est atteint, le logo **ASC** s'affiche.
 - En fonctionnement "sans ASC", ce logo est remplacé par * et le message d'ouverture ER02 FUITES RESEAU VIDE.
- Ce passage au "sans ASC" signifie qu'il y a des fuites trop importantes pour maintenir la régulation ASC sans battement. À noter qu'il est possible de disposer d'un signal de sorte "sans ASC" +5V TOR (voir chap. IX-6).

B- Actions pour le retour au fonctionnement ASC

Cette alerte de fonctionnement "sans ASC" invite aux opérations de maintenance destinées à remédier aux fuites : changements de ventouses, vérification des raccordements du circuit de vide, élimination des produits poreux ou rugueux...

X - OPERATIONS FOLLOW-UP

For easier operation, information is provided: ASC alerts, consultation of number of cycles...

X-1- ASC Alerts (Air Saving Control)

Operating with ASC ensures significant savings: 60 to 99%, depending on the applications. The operation continues "without ASC" when products are porous (chap. I). With airtight products, ASC operation is ensured as long as the vacuum cups and vacuum network do not leak.

A- Without ASC operating alerts

- When operating with ASC, as soon as the L2 vacuum threshold is reached, the **ASC** logo is displayed.
 - When operating "without ASC", this logo is replaced by * and the scrolling message ER02 VACUUM NETWORK LEAKS.
- This switchover to "without ASC" means there are too many leaks to keep the ASC regulation without pulsations. It should be noted that it is possible to have a "without ASC" +5V switching output signal (see chap. IX-6).

B- Actions for return to ASC operations

This "without ASC" operating alert is a warning to carry out maintenance operations to eliminate leaks: vacuum cup replacements, vacuum network connections check, removal of porous or rough products...

X - BETRIEBSÜBERWACHUNG

The Anzeige der folgenden Informationen erleichtern den Betrieb: ASC-Warnungen, Anzeige der Zyklenanzahl usw.

X-1- ASC-Warnungen (Air Saving Control)

Der Betrieb mit ASC sorgt für eine erhebliche Einsparung. In Abhängigkeit von den Anwendungen 60 bis 99% des Betriebs wird ohne ASC fortgesetzt, wenn die verarbeiteten Werkstücke leer sind (Kap. I). Bei dichten Werkstücken wird der ASC-Betrieb solange fortgesetzt wie die Vakuumsauger und der Vakuumkreislauf kein Leckagen aufweisen.

A- Betriebswarnungen ohne ASC

- Bei Erreichen des Grenzwerts L2 für das Vakuum wird im ASC-Betrieb das **ASC**-Logo angezeigt.
 - Im Betrieb „ohne ASC“ wird dieses Logo durch * ersetzt und die Meldung ER02 LECKAGE VAKUUMNETZ wird laufend angezeigt.
- Der Wechsel auf die Betriebsart „ohne ASC“ bedeutet, dass aufgrund erheblicher Leckagen die „ASC“ Regulierung ohne „pulsierenden“ Vakuum-Ein- und Ausschalten nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.

Unter Umständen ist das Ausgangssignal „ohne ASC“ +5V Offner (NO) verfügbar (siehe Kap. IX-6).

B- Aktionen für die Rückkehr zum ASC-Betrieb

Diese Warnung über den Betrieb ohne ASC fordert zur Wartung auf, um die Leckage Ursache zu ermitteln, z.B. Wechseln der Vakuumsauger, Prüfen der Anschlüsse des Vakuumkreislaufs, Beseitigung eventueller poröser oder rauer Werkstücke usw.

X - AVVISI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa, la pompa può fornire una varietà di informazioni, utili ad esempio per le attività di manutenzione preventiva: avviso funzionamento in ASC, lettura numero di cicli...

X-1- Avvisi ASC (Air Saving Control)

Il funzionamento in modalità ASC permette il massimo risparmio energetico dal 60 al 99% in funzione dell'applicazione. L'ASC si disattiva automaticamente in caso di prodotti porosi (cap. I). Con prodotti a tenuta il funzionamento ASC si disattiva solo in caso di trafilamenti nella ventosa y/o nel circuito di vacuo.

A- Alertas de funcionamiento "sin ASC"

- Siendo ASC activo, aparece la señal de la soglia de vacío, el logo **ASC** viene visualizado.
 - Siendo ASC desactivado este logo viene sustituido por un * y aparece el mensaje scorrere ER02 PERDITE DI VUOTO CIRCUITO.
- Este pasaje a "ASC DESACTIVADO" significa que ci son perdite troppo importantes para mantener la regulación ASC senza pulsaciones de presión en el circuito de vacío.

Atención, es posible disponer de un segnale di uscita "ASC DESATTIVATO" +5V on/off (ver capítulo. IX-6).

B- Acciones para el ripristino del funcionamiento ASC

Esta alerta de funcionamiento "sin ASC" invita a las operaciones de mantenimiento destinadas a remediar las fugas: cambios de ventosas, verificación de las conexiones del circuito de vacío, eliminación de materiales porosos o rugosos...

X - SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN

Para facilitar la explotación, se proporcionan informaciones: alertas ASC, consulta de número de ciclos...

X-1- Alertas ASC (Air Saving Control)

El funcionamiento con ASC asegura un ahorro clave: 60% al 99%, según las aplicaciones. El funcionamiento continua "sin ASC" cuando las piezas tratadas son porosas (capítulo I). Con piezas estancas, el funcionamiento en ASC está asegurado mientras no haya fugas en las ventosas y/o en el circuito de vacío.

A- Alertas de funcionamiento "sin ASC"

- Si el ASC está activo, aparece la señal de la umbral de vacío, el logo **ASC** se visualiza.
 - Si el ASC se desactiva este logo se sustituye por un * y aparece el mensaje ER02 FUGAS CIRCUITO DE VACÍO.
- El cambio a "sin ASC" indica fugas importantes para mantener el ajuste ASC sin válvula.

Tomar nota de que es posible disponer de una señal de salida "sin ASC" +5V TOR (ver capítulo. IX-6).

B- Medidas para la vuelta al funcionamiento ASC

Esta alerta de funcionamiento "sin ASC" invita a las operaciones de mantenimiento destinadas a remediar las fugas: cambios de ventosas, verificación de las conexiones del circuito de vacío, eliminación de materiales porosos o rugosos...

X-2- Visualización del número de los ciclos

- Presionar 1 vez + durante 3 s, configura este modo.
- Si el display compare CPT CMU VUOTO (contador del número de ciclos resultante del automático).

3- El contador se visualiza (formato KC, por kilocycles CMD).

X-2- Visualización del número de los ciclos

- Presionar 1 vez + durante 3 s, configura este modo.
- Si el display compare CPT CMU VUOTO (contador del número de ciclos resultante del automático).

3- El contador se visualiza (formato KC, por kilocycles CMD).

X-2- Visualización del número de los ciclos

1- presionar 1 vez + durante 3 s, configura este modo.

2- Por la pantalla LED desfil CONT VACIO EXT (contador de número de ciclos resultante del automático).

3- El contador se visualiza (formato KC, por kilocycles CMD).

X-2- Visualización del número de los ciclos

1- presionar 1 vez + durante 3 s, configura este modo.

2- Por la pantalla LED desfil CONT VACIO PILOTO (contador de número de activaciones del piloto).

3- El contador se visualiza (formato KV, por kilocycles PILOTO).

X-2- Visualización del número de los ciclos

- Una presión sobre **M** activa la visualización de VERS. LOG.
- La versión del software viene visualizada.


8- Ritorno automático a **0%**, nivel de vacío.

X-2- Visualización del número de los ciclos

6- Una presión sobre **M** activa la visualización de VERS. SOFT.

7- La versión del software se visualiza.

8- Vuelta automática a **0%** (nivel de vacío).

X-2**X-2- Affichage du nombre de cycles**

- 1- Pression sur + pendant 3 s passe dans ce mode.
- Sur l'afficheur, défile CPT CMU VUOTE (compteur du nombre de commandes de vidage de l'automate).
- 3- Le compteur s'affiche (format KC, pour kilocycles CMD).

X-2- Cycle number display

- 1- Pression sur + pendant 3 s, um in diese Betriebsart wechselt.
- 2- Der Anzeige erscheint ZÄHLER VAKUUMSTEUERUNG (Zähler für die Anzahl der vom Automaten ausgegebenen Vakuumsteuerungen).
- 3- Der Zähler wird angezeigt (Format KC, für Kilzyklen STEUERUNG).


X-2- Anzeige der Zyklen-Anzahl

- 1- Druck auf + während 3 s, um in diese Betriebsart zu wechseln.
- 2- Auf der Anzeige erscheint ZÄHLER VAKUUMSTEUERUNG (Zähler für die Anzahl der vom Automaten ausgegebenen Vakuumsteuerungen).
- 3- Der Zähler wird angezeigt (Format KC, für Kilzyklen STEUERUNG).

X-2- Numero di cicli

- 1- Premere 1 volta + per 3 s passare a questa modalità.
- 2- Sul display compare CPT CMU VUOTO (contatore del numero di cicli emesso dall'automatico).

3- Il contatore viene visualizzato (formato KC per chilocicli CMD).

XI**XI****XI-1- Réglage de L1 et h1**

- 1- Appuyer 1 fois **M** pour passer en mode réglage du seuil de vide "prise de pièce".
- 2- L'affichage **L1, h1** confirme ce mode.

3- L'afficheur indique ensuite la valeur de réglage existante : par exemple **L1 65 % | 1 f1** (l'écran).

4- Sélectionner, en appuyant sur + ou - la valeur souhaitée (0 à 99%). La valeur sélectionnée est mémorisée automatiquement. Au bout de 5 s, retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%**.

XI-1- L1 and h1 settings

- 1- Press **M** once to switch to "gripped piece" threshold adjustment mode.
- 2- The **L1,h1** display confirms this mode.</

XI-2

FR

XI-2 Réglage de L2 et h2

- Appuyer 2 fois sur **M** pour passer en mode réglage du seuil "ASC" L2.
- L'affichage **L2/h2** confirme ce mode.
- L'afficheur indique ensuite le réglage existant : par exemple **L2 75 % (2 fixe, L clignote)**.
- Sélectionner, en appuyant sur **+** ou **-** la valeur souhaitée (0 à 99%). La valeur sélectionnée est mémorisée automatiquement. Au bout de 5 s, retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%**.
- OU, si vous souhaitez régler l'hystéresis h2 de L2 :
- Appuyer 1 fois sur **M** (durant le délai de 5 s) pour passer en mode réglage de h2. Le clignotement de **h** confirme ce mode. L'afficheur indique la valeur du réglage existant (par exemple **h2 10**).
- Sélectionner, en appuyant sur **+** ou **-** la valeur souhaitée (0 à 99%). La valeur sélectionnée est mémorisée automatiquement, puis retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%** au bout de 5 s (ou appui sur **M**).

EN

XI-2 L2 and h2 settings

- Press **M** twice to switch to L2 "ASC" threshold setting mode.
- The display **L2/h2** confirms this mode.
- The display then shows the existing setting value: e.g. **L2 75 % (2 fixed, L flashes)**.
- Select the desired value, by pressing **+** or **-** (0 to 99%). The selected value is automatically memorized. After 5 sec., automatic return to **0% vacuum level display**.
- OR, if you wish to set the h2 hysteresis of L2:
- Press **M** once (during this 5 sec. period) to switch to h2 setting mode. The flashing **h** confirms this mode. The display shows the existing setting value (e.g. **h2 10**).
- Select the desired value, by pressing **+** or **-** (0 to 99%). The selected value is automatically memorized, then automatic return to **0% vacuum level display** after 5 sec. (or press **M**).

D

XI-2 Einstellung von L2 und h2

- Zweimal auf **M** drücken, um auf den Betrieb zum Einstellen des Grenzwerts „ASC“ L2 zu schalten.
- Die Anzeige von **L2/h2** bestätigt die Aktivierung der Betriebsart.
- Auf dem Display wird der bestehende Einstellwert angezeigt: z. B. **L2 75 % (2 permanent, L blinkt)**.
- Durch Drücken von **+** oder **-** den gewünschten Wert auswählen (0 bis 99 %). Der ausgewählte Wert wird automatisch gespeichert. Die Rückkehr zur Anzeige des Vakuumniveaus **0%** erfolgt automatisch nach 5 Sekunden.
- ODER wenn Sie die Hysteresis h2 von L2 einstellen möchten:
- Einmal auf **M** drücken (innerhalb dieser 5 Sekunden), um auf den Betrieb zum Einstellen von h2 umzuschalten. Das Blinken von **h** bestätigt die Aktivierung der Betriebsart. Auf dem Display wird der vorhandene Einstellwert angezeigt (zum Beispiel, **h2 10**).
- Durch Drücken von **+** oder **-** den gewünschten Wert auswählen (0 bis 99 %). Der ausgewählte Wert wird automatisch gespeichert. Die Rückkehr zur Anzeige des Vakuumniveaus **0%** erfolgt automatisch nach 5 Sekunden (oder durch Drücken auf **M**).

IT

XI-2 Ajuste de L2 y h2

- Presionar 2 veces **M** para pasar en modo ajuste del umbral de la señal "toma de pieza" L2.
- La visualización **L2/h2** confirma este modo.
- La pantalla indica entonces el valor del ajuste existente, por ejemplo **L2 75 % (2 fijo, L parpadeante)**.
- Selezionar, apretando **+** o **-** el valor deseado (0-99%). El valor seleccionado se memoriza automáticamente. Al cabo de 5 s., reinicio automático de la información en pantalla del nivel de vacío **0%**.
- OPPURE, per impostare h2, isteresi di L2:
- Apretar una vez **M** (durante este lapso de 5 s.) para pasar en modo ajuste de **H**. El parpadeo de **h** confirma este modo. La pantalla indica así el valor del ajuste existente (por ejemplo **h2 10**).
- Selezionar, apretando **+** o **-** el valor deseado (0-99%). El valor seleccionado se memoriza automáticamente, y vuelve a indicar el nivel de vacío **0%** al cabo de 5 s. (o apretando **M**).

ES

XI-2 Ajuste de L2 y h2

- Presionar 2 veces **M** para pasar en modo ajuste del umbral de la señal "toma de pieza" L2.
- La visualización **L2/h2** confirma este modo.
- La pantalla indica entonces el valor del ajuste existente, por ejemplo **L2 75 % (2 fijo, L parpadeante)**.
- Selezionar, apretando **+** o **-** el valor deseado (0-99%). El valor seleccionado se memoriza automáticamente. Al cabo de 5 s., reinicio automático de la información en pantalla del nivel de vacío **0%**.
- si se desea ajustar la hysteresis h2 de L2:
- Apretar una vez **M** (durante este lapso de 5 s.) para pasar en modo ajuste de **H**. El parpadeo de **h** confirma este modo. La pantalla indica así el valor del ajuste existente (por ejemplo **h2 10**).
- Selezionar, apretando **+** o **-** el valor deseado (0-99%). El valor seleccionado se memoriza automáticamente, y vuelve a indicar el nivel de vacío **0%** al cabo de 5 s. (o apretando **M**).

XI-3

FR

XI-3 Désactivation de "l'antibatttement"

Pour des applications spécifiques, la fonction "antibatttement" peut-être supprimée, comme suit :

- 5 pressions sur la touche **M** donnent accès à ce réglage.
- Le message déroulant **DIAG ECO** confirme le mode **DIAGNostic l'ECOnomie d'air** (réglage usine).
- À la fin de ce message, **ON** s'affiche automatiquement : "l'antibatttement" est activé.
- Basculer sur **OFF** en appuis sur **+**. L'afficheur indique **OFF** surmonté de l'icône **✗**: "l'antibatttement" est désactivé.
- Retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%** au bout de 5 s (ou appui sur **M**).

REMARQUE : cette fonction "antibatttement" fait partie du fonctionnement ASC. Elle est désactivée ou réactivée par le réglage **DIAG ECO** détaillé ci-dessus.

En cas de désactivation de "l'antibatttement" (OFF), la sortie auxiliaire (IX-6) est par défaut en **ANALOGIQUE**.

EN

XI-3 "Anti-pulsation" deactivation

For specific applications the "anti-pulsation" function can be deleted, as follows:

- 5 presses on the key **M** gives access to this setting.
- The scrolling **DIAG ECO** message confirms the air **ECOnomy DIAGNostic mode** (factory setting).
- At the end of this message, **ON** is automatically displayed: the "anti-pulsation" is activated.
- Switch to **OFF** by pressing **+**. The display shows **OFF** surrounded by the **✗** icon: the "anti-pulsation" is deactivated.
- Automatic return to **0% vacuum level display** after 5 sec. (or press **M**).

NOTE: this "anti-pulsation" function is part of the ASC operation. It is deactivated or reactivated by the **DIAG ECO** setting detailed above.

In the case of "anti-pulsation" deactivation (OFF), the auxiliary output (IX-6) is **ANalog** by default.

D

XI-3 Desaktivierung der Anti-Pulsation

Bei spezifischen Anwendungen kann die Anti-Pulsation wie folgt deaktiviert werden:

- 5 Mal die Taste **M** drücken, um auf diese Einstellung zuzugreifen.
- Der ablaufende Meldung **DIAG ECO** bestätigt die Betriebsart **DIAGNostic ECOnomie d'air – Diagnose Luftpinsparung** (werkseitige Einstellung).
- Am Ende dieser Meldung wird automatisch **ON** angezeigt. Die Anti-Pulsation ist aktiviert.
- drücken, um auf **OFF** zu wechseln.
- Auf der Anzeige erscheint über **OFF** das Symbol **✗**: Die Anti-Pulsation ist deaktiviert.
- Die Rückkehr zur Anzeige des Vakuumniveaus **0%** erfolgt automatisch nach 5 Sekunden (oder durch Drücken auf **M**).

ANMERKUNG: Die Anti-Pulsation ist in den ASC-Betrieb integriert und wird über die oben beschriebene Einstellung **DIAG ECO** deaktiviert oder aktiviert.

Hinweis: Wenn die Anti-Pulsation deaktiviert wird (**OFF**), ist der Hauptsignal (IX-6) standardmäßig **ANalog**.

IT

XI-3 Disattivazione della funzione anti-pulsazione

In caso l'applicazione lo richieda, la funzione anti-pulsazione può essere disattivata, come di seguito:

- Premere 5 volte il pulsante **M**.
- Sul display compare il messaggio **DIAG ECO** che conferma il **DIAGNostico ECOnomia d'aria** (impostazione di fabbrica).
- Alla fine di questo messaggio, viene automaticamente visualizzato **ON**: il sistema anti-pulsazione è attivato.
- Selezionare **OFF**, premendo il pulsante **+**.
- Il display indica **OFF** con l'icona **✗**: il sistema anti-pulsazione è disattivato.
- Ritorno automatico alla visualizzazione del grado di vuoto **0%** dopo 5 s (o dopo pressione di **M**).

OSSERVAZIONE: La funzione anti-pulsazione è parte della modalità di controllo ASC e può essere disattivata o riattivata regolando il **DIAG ECO** come sopraindicato.

Nota: In caso di disattivazione dell'anti-pulsazione (**OFF**), l'uscita auxiliare (IX-6) è un segnale **Analogico**, di default.

ES

XI-3 Desconexión del "anti valvén"

Para aplicaciones específicas, la función "anti valvén" puede ser desconectada, como sigue:

- Presionar 5 veces la tecla **M** da acceso a esta configuración.
- El mensaje deslizante **DIAG ECO** confirma el **DIAGNóstico de la ECOnomía de aire** (de fábrica).
- Al final de este mensaje se muestra automáticamente **ON**. El anti valvén está activado.
- Cambiar a **OFF** presionando sobre **+**. El LED indica **OFF** surmonté de l'icône **✗**: el "anti valvén" está desactivado.
- Vuelta automática a la visualización del nivel de vacío (**0%**) en 5 segundos (o presionando sobre **M**).

OBSERVACIÓN: La función "anti valvén" es parte del funcionamiento "ASC". Se active o reactive según el ajuste **DIAG ECO** descrito más arriba.

NOTA: En caso de desactivación del "anti valvén" (**OFF**) la salida auxiliar (IX-6) está por defecto en **ANALógico**.

XI-4

FR

XI-4 Retour au réglage "usine"

Le retour au réglage "usine" se fait comme suit.

- Partant de la position affichage du niveau de vide **0%**, une pression simultanée sur **M** et **+** pendant 3 secondes donne accès au mode de retour au réglage "usine".
- Message déroulant : **RETOUR REGLAGE USINE** ou **BACK TO FACTORY SETTINGS** respectivement si le choix du langage (IX-3) est FR (français) ou EN (english).
- Pour valider la réinitialisation des paramètres, appuyer sur **+**.
- La réinitialisation est confirmée par le message >**RETOUR REGLAGE USINE**.
- Retour automatique à l'affichage du niveau de vide **0%**.

EN

XI-4 Back to "factory" settings

Return to "factory" setting can be done as follows.

- Starting from the **0%** vacuum level display position, pressing **M** and **+** simultaneously for 3 seconds gives access to the "factory" settings mode.
- Scrolling message **BACK TO FACTORY SETTINGS**.
- To validate the settings reset, press **+**.
- Reset is confirmed by the **>BACK TO FACTORY SETTINGS** message.
- Automatic return to **0% vacuum level display**.

D

XI-4 Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

Für eine Wiederherstellung der „werkseitigen“ Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

- Ausgehend von der Anzeigeposition des Vakuumniveaus **0%** aktiviert ein gleichzeitiges Betätigen von **M** und **+** während 3 Sekunden den Betriebsart zum Wiederherstellen der werkseitigen Einstellung.
- Es folgt ein Abblauen der Meldung **WIEDERHERSTELLUNG**.

IT

XI-4 Ripristino impostazioni di default

Utilizzando la seguente procedura è possibile resettare completamente le impostazioni di fabbrica, ricaricando le impostazioni di default.

- Salendo da la posición de nivel de vacío **0%**, una presión simultánea sobre **M** + durante 3 segundos (3s) da acceso a un reinicio en ajuste de fábrica.
- Este acción esta seguida por el mensaje **RETOIRO REGLAJE DE FABRICA** o **BACK TO FACTORY SETTINGS** respectivamente se la selección de la idioma (IX-3) es IT (italiano) o EN (ingles).
- Para validar el ripristino de los parámetros, premir **+**.
- El ripristino viene confirmado del mensaje **>IMPOSTAZIONI DI FABBRICA**.
- Ritorno automatico alla visualizzazione del livello di vuoto **0%**.

ES

XI-4 Reinicio de ajuste de "fabrica"

Una eventual vuelta al ajuste de "fabrica" se realiza de forma estatica.

- Salendo da la posición de nivel de vacío **0%**, una presión simultánea sobre **M** + durante 3 segundos (3s) da acceso a un reinicio en ajuste de fábrica.
- Esta acción esta seguida por el mensaje **RETOIRO AJUSTES DE FABRICA** o **BACK TO FACTORY SETTINGS** respectivamente si la elección del idioma (IX-3) es ES (español) o IN (ingles).
- Para validar el reinicio de ajustes presionar **+**.
- Confirmación de reinicio con mensaje **>RETORNO AJUSTES DE FABRICA**.
- Nueva visualización automática del nivel de vacío **0%**.

XII

FR

XII - ALERTES ET MESSAGES D'ERREURS

ER01 DEFAUT INTENSITE SUR S1
Le courant consommé sur la sortie TOR S1 est supérieur à la limite de 125mA.
→ Mettre hors-tension, vérifier la cause de la surconsommation et/ou réduire le courant de charge en dessous de 125mA. Remettre sous tension.

ER02 FUITES RESEAU VIDE
Passage en aspiration permanente suite à un défaut de régulation (plus de 2 battements du pilote de vide sur une seconde).
→ Contrôler l'étanchéité du réseau de vide et/ou la qualité de la pièce à manipuler.

ER03 DEFAUT PRISE DE PIECE
Produit perdu en cours de manipulation (commande de vide active)
→ Contrôler le processus de manipulation.

EN

XII - ALERTS and ERROR MESSAGES

ER01 CURRENT FAULT ON S1
Current consumed on the S1 switching output exceeds the 125mA limit.
→ Switch off, check the cause of overconsumption and/or reduce the charging current to below 125mA. Switch on again.

ER02 VACUUM NETWORK LEAK
Passage in aspiration permanent due to a regulation fault (more than 2 pulsations of the vacuum pilot in less than a second).
→ Check the tightness of the vacuum network and/or the quality of the part to be handled.

ER03 PRODUCT HOLDING FAULT
Product lost during handling (active vacuum control)
→ Control the handling process.

D

XII - WARNGENDE UND FEHLERMELDUNGEN

ER01 ÜBERSPANNUNG AUF S1
Die Leistungsaufnahme am Ausgang TOR S1 liegt über 125mA.
→ Schalten Sie das Gerät aus, suchen Sie nach der Ursache für den hohen Stromverbrauch und/oder reduzieren Sie den Laststrom auf einen Wert unter 125mA. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

ER02 LECKAGE VAKUUMNETZ
Permanentes Absaugen infolge eines Regelungsfehlers (mehr als 2-malige Pulseien (Vakuum ein/aus) der Vakuumsteuerung pro Sekunde).
→ Untersuchen Sie den Vakuumkreislauf auf Leckagen und kontrollieren Sie die Qualität des Werkstücks.

ER03 FEHLER BEIM GREIFEN DES TEILS
Werkstück hat sich während der Bearbeitung abgelöst (Vakuumsteuerung ist aktiviert) Kontrollieren Sie den Bearbeitungsprozess.

IT

XII - AVVISI E MESSAGGI DI ERRORE

ER01 SOVRACCARICO SU S1
La corrente consumata sull'uscita TOR S1 è superiore al limite di 125mA.
→ Interrromere l'alimentazione, verificare la causa del consumo eccessivo e/o ridurre la corrente di carico a meno di 125mA. Ripristinare la corrente.

ER02 FUOGLIO CIRCUITO DI VACUO
Passaggio a aspirazione permanente in seguito ad un difetto di regolazione (più di 2 battimenti del pilota di vuoto in un secondo).
→ Controllare la tenuta della rete di vuoto e/o la qualità del pezzo da manipolare.

ER03 PRESA PEZZO
Pezzo perso en corso di manipolazione (comando di vuoto attivo)
→ Controllare il processo di manipolazione.

ES

XII - ALERTAS Y MENSAJES DE ERROR

ER01 SOBRECARGA EN S1
La potencia consumida en la salida TOR S1 es mayor que el límite 125mA.
→ Detener la alimentación, comprobar la causa del consumo excesivo e/o reducir la intensidad de carga por debajo de 125mA. Aplicar de nuevo la alimentación.

ER02 FUGAS CIRCUITO DE VACÍO
Paso a aspiración permanente debido a un defecto de ajuste (más de 2 batíos del piloto de vacío en un segundo).
→ Comprobar la estanqueidad de la red de vacío y/o la calidad de la pieza a manipular.

ER03 FALLO TOMA PIEZA
Pieza perdida durante la manipulación (piloto vacío activo).
→ Comprobar el proceso de manipulación.

ES

XII - RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 8573-1 classe 3-4-3.
- Pression d'utilisation : de 4,5 à 7 bar.
- Soufflage : débit constant.
- Soufflage puissant (option **F**) P=3,5 bar sans réglage de débit.
- Vide maxi : 85%.
- Débit aspiré : de 125 à 200 Nl/mm, selon modèle.
- Consommation d'air : de 179 à 260 Nl/min en fonctionnement "sans ASC".
- Degré de protection électrique : IP65.
- Fréquence maxi d'utilisation : 4 Hz.
- Temps de réponse ouverture/fermeture : 20/30 ms.
- Endurance : 30 millions de cycles.
- Poids : 410 à 460 g, selon modèle.
- Température d'utilisation : de 10 à 50°C.
- Matières : PA 6-6 15%GF, brass, aluminium, NBR, HNBR, PU.

EN

XIII - REMINDER FOR SPECIFICATIONS

General characteristics

- Supply: Non-lubricated air 5 microns filtered, according to ISO 8573-1 Class 3-4-3.
- Operating pressure: 4.5 to 7 bar.
- Blow-off: Adjustable flow rate.
- Powerful blow-off (option **F**): P=3.5 bar without flow rate control.
- Maximum vacuum: 85%.
- Suction flow rate: from 125 to 200 Nl/min, depending on model.
- Air consumption: from 179 to 260 Nl/min, when operating "without ASC".
- Electrical protection grade: IP65.
- Maximum operating frequency: 4 Hz.
- Response time for opening / closing: 20/30 ms.
- Service life: 30 million cycles.
- Weight: From 410 to 460 g, depending on model.
- Operating temperature: From 10 to 50°C.
- Materials: PA 6-6 15%GF, brass, aluminium, NBR, HNBR, PU.

D

XIII - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

- Versorgung: Druckluft nicht gefölt, gefiltert 5 µm, nach ISO 8573-1 Klasse 3-4-3
- Betriebsdruck: 4,5 bis 7 bar
- Abblasen: Volumenstrom einstellbar
- Hohe Abblasleistung (Option **F**): P=3,5 bar, ohne Einstellung des Volumenstroms
- Max. Vakuum: 85%
- Saugleistung: 125 bis 200 Nl/min, je nach Modell
- Schutzart Elektrik: IP65
- Max. Taktfrequenz: 4 Hz
- Reaktionszeit: öffnen/schließen: 20/30 ms
- Lebensdauer: 30 Millionen Zyklen
- Gewicht: 410 bis 460 g, je nach Modell
- Betriebstemperatur: 10 bis 50°C
- Material: PA 6-6 15%GF, Messing, Aluminium, NBR, HNBR, PU.

IT

XIII - RICHIAMO DELLE CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

- Alimentazione: aria non lubrificata, filtrato a 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 3-4-3.
- Pressione di lavoro: da 4,5 a 7 bar.
- Sopralo: regolazione del caudale.
- Sopralo potenziato (opzione **F**): P=3,5 bar con regolazione di portata.</li